




ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

СУХА БАЛКА

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ЧАО «СУХА БАЛКА»


Мякушин Н.В.
« . » 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ЧАО «СУХА БАЛКА»


Пильтек И.В.
« . » 2019г.

Акт дефектов

Шахта им. Фрунзе

Уч. № 34

Основание: капитальный ремонт трансформатора ТНА – 291 380/220В 100 кВА ИПУ, инв.№ 72848.

Комиссия в составе: главный энергетик Уткин И.И., энергетик участка № 34 Анпионов И.И., и.о. начальника производства № 5 ЭС СУ Дроздова Л.С. произвели осмотр силового трансформатора динамического торможения ИПУ(инв. № 72848).

В ходе осмотра установлено, что произошло перегорание витка вторичной обмотки(шина 5x10) фазы "А", вследствие чего произошел пробой витковой, междуслойной изоляции. Также повреждена витковая, междуслойная изоляция первичной обмотки фазы "А" в районе шихтованого железа трансформатора.

Ремонт трансформатора не может быть выполнен в условиях производства № 5 ЭС СУ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Транспортировка трансформатора в ремонт	шт	1	
2	Разборка трансформатора	шт	1	
3	Перемотка первичной и вторичной обмоток фазы "А" трансформатора	шт	2	
4	Ремонт магнитопровода, обмоток, выводов с подпрессовкой обмоток	комп	1	
5	Испытание трансформатора	шт	1	
6	Транспортировка трансформатора из ремонта	шт	1	

Дата ввода в эксплуатацию - 01.12.1960г.
Остаточная стоимость - 23567,91 грн.

Главный энергетик



Уткин И.И.

Энергетик участка № 34



Анпионов И.И.

И.о. нач. производства № 5 ЭС СУ



Дроздова Л.С.